




Die neuen (2018) Haltestäbe der Fa. Grube sind nun ca. 10 cm höher als die vorige Variante und die Windung der Ösenschleufe ist geringer.



Vorige Öse

Leider führt das dazu, dass aus falsch gesetzten Haltestäben die Spannkordel heraus rutscht!



Spannkordel bereits heraus gerutscht

Aufgrund der ca. 30 % geringeren Reißfestigkeit des Zaunmaterials (s. Ösenausreißtest, Bender 2017) sollte die Spannkordel nicht in dem Maße auf Zug in die Ösen gezogen werden, wie in 2018 nach dem Austausch der kürzeren H-stäbe durch die neuen höheren Haltestäbe zu sehen ist. (Nordzaun, Bechterdisserstr., Bielefeld)



Haltestab aus 2018
Ab Einschlagstelle ca. 55 cm hoch

